

耐震補強済み、補強不要の棟一覧

番号	学校名	棟番号	階数	建物区分	構造 ※⑥	建築年月	面積	診断年度	診断方法 又は新基準 ※①・②・③	診断結果 Is値 ※④	補強工事年度 又は補強不要	補強後の Is値 ※④
1	毛呂山小学校	13	3	校舎	R	S47.3	3,651	H16	2次診断	0.300	H20	0.76
2		21	3	校舎	R	S51.3	1,482	H16	2次診断	0.500	H20	0.81
3		28	3	校舎	R	S51.3	41	H21	2次診断	1.020	不要	
4		24	2	体育館	S	S53.3	944	H21	鉄骨造	0.757	不要	
5	川角小学校	16	3	校舎	R	S57.3	2,988	H15	2次診断	0.860	不要	
6		10	3	校舎	R	S43.3	1,235	H15	2次診断	0.300	H19	0.78
7		24	3	校舎	R	S46.3	797	H15	2次診断	0.390	H19	0.86
8		14	1	体育館	S	S55.2	939	H21	鉄骨造	0.481	H24	1.01
9	光山小学校	4	2	校舎	R	S51.3	1,058	H17	1次診断	1.600	不要	
10		8	2	校舎	R	S53.2	326	H21	2次診断	1.350	不要	
11		11	2	校舎	R	S56.3	166	H21	2次診断	0.940	不要	
12		1	2	校舎	R	S50.3	2,057	H21	2次診断	0.62	H23	0.79
13		7	2	校舎	R	S52.3	2,105	H21	2次診断	0.69	H23	0.76
14		10	1	体育館	S	S54.3	944	H11	鉄骨造	0.470	H14	0.873
15	泉野小学校	1	3	校舎	R	S55.3	1,756	H 21	2次診断	0.84	不要	
16		9	3	校舎	R	S55.3	2,313	H 21	2次診断	0.67	H22	0.81
17		6	3	校舎	R	S57.2	645	H 21	2次診断	0.79	不要	
18		10	2	校舎	R	H17.3	634		新基準		不要	
19		4	1	体育館	S	S56.3	941	H21	鉄骨造	0.406	H24	0.827

20	毛呂山中学校	13	4	校舎	R	S48.3	3,609	H19	2次診断	0.385	H21	0.774
21		21	4	校舎	R	S57.3	1,235		新基準		不要	
22		27	2	体育館	S	S63.3	1,724		新基準		不要	
23		7	1	武道場	S	H24.3	389		新基準		不要	
24	川角中学校	15	2	校舎	R	S51.9	2,080	H20	2次診断	0.35	H22	0.97
25		29	2	校舎	R	S51.9	452	H20	2次診断	0.35	H22	0.78
26		12	4	校舎	R	S49.8	2,786	H20	2次診断	0.24	H22	0.78
27		27	4	校舎	R	S60.1	367		新基準		不要	
28		11	2	体育館	S	S48.3	1,345	H21	鉄骨造	0.31	H23	0.91
29		22	1	武道場	S	S56.3	397	H23	鉄骨造	0.74	不要	